


Hydraulische Kraftmessdose HKMR

Besondere Merkmale

- Einfachste Bedienung
- Sehr robust, Edelstahl rostfrei
- Gut geeignet für Langzeitmessungen
- Schleppzeiger f
 ür Maximalkraftanzeige
- Keine Stromversorgung nötig
- Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis
- Lieferung mit Werkskalibrierschein



Abmessungen



^{*}Gewindebohrungen M1 auf der Rückseite müssen gesondert bestellt werden



Nennlast	Größe	Masse (kg)	D1	D2	D3	D4	D5	H1	H2	Н3	H4	Н5	Н6	L1	M1 (Option)
630 N 1 kN 1,6 kN 2,5 kN 4 kN 6,3 kN 10 kN	0	1,5	75	43	60	63	15	45	3	10	16	12	32	108	М6
1,0 kN 1,6 kN 2,5 kN 4,0 kN 6,3 kN 10 kN 25 kN 40 kN 63 kN 100 kN	1	2	85	70	60	63	24	50	3	12	18	12,5	32	118	M8
4.0 kN 6,3 kN 10 kN 16 kN 25 kN 40 kN 63 kN 100 kN 160 kN 250 kN 400 kN	2	4,3	120	108	85	63	40	55	3	15	18	12,5	32	135	M10
100 kN 250 kN 400 kN 630 kN 1 MN	3	15,6	190	172	150	100	68	65	3	18	22	15	49	235	M12

Technische Daten

Messbereich 5% bis 100% der Nennlast

Messgenauigkeit 2 % vom Endwert ab 20% der Nennlast

(5-10% bei Kräften unter 500N)

Ablesegenauigkeit 1 %
Nenntemperaturbereich 0...+50°C
Messweg 0,5...1mm

Lieferumfang

Werkskalibrierschein (in 10 Stufen)


Koffer





Anwendung

Die Belastung sollte planparallel, zentrisch und drehmomentfrei erfolgen. Ein ungleichmäßige Kraftverteilung auf dem Kolben, hohe Querkräfte oder das das Einbringen von Biegemomenten führen zum Verkippen oder zur Deformierung des Kolbens. In der Folge entstehen signifikante Messfehler und es kann Öl austreten, da die Dichtungen beschädigt werden. Die Kraftanstiegsund Abfallzeit sollte mindestens 0,5 Sekunden betragen. Schläge bei der Be- oder Entlastung können das Manometer beschädigen und sollten mit speziellen Drosseln gedämpft werden (Option).



Optionen

- Befestigungsbohrungen auf der Rückseite
- Digitales Manometer, auch mit 4...20mA Normsignal (2-Leiter)
- Hochdruckschlauch zur Anzeige
- Dämpfungsdrossel für schlagartige Belastungen
- Verdrehsicherung des Kolbens für Verschraubungsprüfungen
- Kugelscheibe/Kegelpfanne oder Axialgelenklager zur planparallelen Krafteinleitung

Hinweis

Nach mehrmaligen Belastungen beim Erstgebrauch kann es zwischen Gehäuse und Kolben zum Austritt von Öl bzw. O-Ring-Fett kommen. Dies ist kein Hinweis auf eine Undichtigkeit des Gerätes. Nehmen Sie die Flüssigkeit mit einem Tuch auf. Nach einigen Tagen haben die Dichtringe das darüber liegende Öl herausgepresst und der Kraftmesser bleibt trocken.